



Mevcut yapıdan genel görüntü..



Mevcut yapıdan genel görüntü...



Tamirat öncesi görüntüler...



Tamirat öncesi görüntü.....



Mevcut kolon ,donatı ve tipik korozyon.....



Mevcut bazı kirişlerde tipik korozyon hasarı.....



Sıva söküm çalışmalarından görüntü..



Malzeme ve tamirat çalışmaları....



Monotop 610 uygulaması...



Tamirat çalışmaları...



Wrap uygulaması yapılan kolon



Wrap uygulaması yapılan kolon ve kiriş görüntüleri....



Wrap uygulaması kirişlerde...





Wrap uygulama görüntüleri...



Üst kat sıva söküm çalışmaları.....



Wrap uygulaması biten kolon ve kirişler....



Kolonlarda uygulama detayı....



Kolon ve kirişte dıştan görünümler.....



Üst kat kolon sıva sökümü ve duvar kırımı.....



Üst kat kolonlarda uygulama.....



Kolon kiriş birleşimi köşe uygulama detayı.....



Üst kat kolon kiriş detayı.....



Wrap uygulama ve sıvalar.....



Uygulaması biten kolon ve kirişler.....



Üst kat sarım işi yapılan elemanlar.....



Çalışmalardan bölümler.....



Merdiven ve wrap işlemi yapılan kolon/kiriş.....




Üst kat kolonlarında ve kirişte wrap sarım işlemi.....



Wrap işlemleri.....



Üst kat çalışmaları.....



Üst kat kolon kiriş birleşimleri.....



Ön cephe kirişleri wrap sarımı.....



Uygulama görüntüleri.....




Ön cephe kolon detayı.....



Mevcut ön cephe kolonları.....







Döşeme detayları.....



İli : İSTANBUL

İçe : BEYKOZ

PAFTA : 25

ADA : 161

PARSEL: 2,3,5

ANIL ÇILSAL

YALI UYGULAMA DETAYLARI

2012

